

TEGERA® 8807

Cut resistant glove, nitrile foam/waterbased PU, palmipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, spandex, 15 gg. foam grip pattern, cut resistance level D, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, anatomically designed, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

4X43D



EN 407:2004
XLXXXX

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile, glass fibre thread, HPPE, nylon,

elastane

SIZE S, 6, 7, 8, 9, 10, 11

EU TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann

Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

6 PAIRS

ONLY FOR BUSINESS AND ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMERS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СОДЕРЖИТ ВРЕЩАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЙ ТРП 0.19/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».



EJENDALS AB

Linnvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = Under minimivärde för ingen enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte är tillämplig/relevant för produkten

EN 388:2016 AB C D E F A. Nitrilresistent B. Kontaktvärme C. Ryckvärme D. Punkteringsmotstånd E. Skärresistent (TDM, EN ISO 13997) F. Stötdämpning	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsnivåer gäller tyllen av handskens handflata.	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Godkänd
EN 407:2004 AB C D E F A. Antändningsmotstånd B. Kontaktvärme C. Korrosionsvärme D. Strålningvärme E. Små starka av smält metall F. Stora mängder av smält metall	SKYDDSHANDSKAR MOT TEMPERATURRISKEN (VÄRME OCH/ELLER EL) SKYDDSNIVÅ A-F Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001+A1:2005 SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE TYP A LÄGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED HÖGRE PRESTANDA I ÖVRIGT) TYP B HÖGRE SMIDIGHET/FINGERFÄRDIGHET (MED LÄGRE PRESTANDA I ÖVRIGT)	EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR -ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER EN 1149-2:1997 ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER (VERTIKAL RESISTANS) - Provningemetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material.	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Godkänd
EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR MOT KYLLA A. Kontaktkylla B. Kontaktkylla C. Vattengenomträngning	EN 420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER Test taktik/tyll/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5	Handskens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ex föremålsreguleringen.
EN 511:2006 EGENSKAP A. Kontaktkylla B. Kontaktkylla C. Vattengenomträngning	SKYDDSNIVÅ Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 0 (Underkänd) 1 (Godkänd)	

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425 Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kunge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för använd produkt och kan påverkas av den påfrestande utsattnen för användning i ex. nötnings höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar när rörliga maskindelar p.g.a risk för inbrott. Undvik kontakt med löpande omhändskarna har skyddsnivå I eller 2 när det gäller delar (A) (Motstånd mot antändning) EN 407:2004. Om handskens består av flera lager material gäller skyddsnivåerna EN 407:2004 och EN 511:2006 samtliga lager tillsammans. EN 511: Endombedning med avseende på maximal exponeringsrisk måste göras vid val av lämplig handsk. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Om handskens inte är värtstärkt kan den förlova sina isolerande egenskaper om den blir våt. Tabellen (bilaga B) EN 342:2004 visar exempel på sådana data. För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen och/eller det med högsta värdet. På grund av reducerad skärpa i samband med skärteständighetstestet är coupe-testresultat endast indikativa, medan TDM-skärteständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. EN 12477:2001 ingår ingen provning gällande skydd mot UV-strålning direkt mot solvetshandskarna inte igenom strålningen så länge de är ihärla. Smutsiga och blöta handskar kan innebära ökad risk för användaren då de blä, minskar den elektriska resistansen. Svetshandskar skyddar inte mot eventuellt elektrisk chock p.g.a. defekt utrustning eller annan strömförande risk situation. EN 16350:2014 Personen som bär de antistatiska skyddshandskarna ska vara ordentligt jordad, till exempel genom att bärna lämpliga skor. Antistatiska skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller avlåsas i brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Skyddshandskarna elektrostatiske egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar och skador, och kanske inte räcker till i synerbete brandfarliga atmosfärer där ytterligare riskebedomningar är nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Där finns också uppgift om smidighet (taktiska egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° - +30°C. **HÄLL- BARHET:** Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas efter om den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en person kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 388:2016 AB C D E F A. Burning behavior B. Contact heat C. Convective heat D. Radiant heat E. Small splashes of molten metal F. Large quantities of molten metal	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS - Protection levels are measured from area of glove palm.	A. Abrasion resistance B. Blade cut resistance C. Tear resistance D. Puncture resistance E. Cut Resistance TDM (EN ISO 13997) F. Impact Protection
EN 407:2004 AB C D E F A. Burning behavior B. Contact heat C. Convective heat D. Radiant heat E. Small splashes of molten metal F. Large quantities of molten metal	PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE) PERFORMANCE A-F Min. 0; Max. 4	
EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 511:2006 ABC PROPERTY A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES -ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. F P=Pass
EN 420:2003+A1:2009 PROTECTIVE GLOVES AGAINST COLD A. Convective cold B. Contact cold C. Water penetration	EN 12477:2001+A1:2005 PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS TYP A LOWER DEXTERITY (WITH HIGHER OTHER PERFORMANCE) TYP B HIGHER DEXTERITY (WITH LOWER OTHER PERFORMANCE)	Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 5 Min. 0; Max. 4 Min. 0; Max. 4 Min. 0;

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES		DECLARATION DE CONFORMITE	
O = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X = non testé ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matériau		www.jendat.com/conformity	
EN 388:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANQUES - Les niveaux de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.  AB C D E F		A: Résistance à l'abrasion B: Résistance à la coupe C: Résistance à la déchirure D: Résistance à la perforation E: Résistance à la traction F: Protection contre les chocs Min. O, Max. 4 P= valide	
EN 407:2004 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR / FROID)  AB C D E F Performance A-F Min. O, Max. 4		EN 12477:2001+A1:2005 GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS  TYPE A DEXTERITE MOINDRE (AVEC AUTRE PERFORMANCE SUPERIEURE) TYPE B DEXTERITE SUPERIEURE (AVEC AUTRE PERFORMANCE INFIEURE) EN 12477:2001+A1:2005 EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI Type de dextérité: Min. t, Max. 5 APTE A L'ETRE UTILISEE EN CONJONCTION AVEC D'autres PRODUITS L'UTILISATEUR S'ENGAGE A RESPECTER LES REGLEMENTS EUROPEENS (20/2011 ET 2013/2206) Contactez Jendat pour plus d'informations.	
EN 1511:2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID A: Froid de convection B: Froid de contact C: Infiltration de l'eau AB C CARACTERISTIQUE A: Froid de convection B: Froid de contact C: Infiltration de l'eau PERFORMANCE Min. O, Max. 4 Echelle (E) (Résistance)		EN 16350:2014 PROTECTIVE PROPERTIES - ELECTROSTATIC PROPERTIES EN 1149:21997 VETEMENTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES - PARTIE 2 Méthodes d'essai pour le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau isolant (méthode verticale) EN ISO 10819:2013 CHOC ET TRANSMISSION MECANIQUES Laboratoire main - Arce. Mesure et évaluation de la transmission des vibrations des gants à la paume de la main Cela signifie que le gant est sous court-circuit par un standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.  ABC A: Convectif, froid B: Convectif, chaud C: Convectif, froid E: Convectif, chaud F: Convectif, froid PERFORMANCE Min. O, Max. 4 Echelle (E) (Résistance)	

AVERTISSEMENT! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la EU 2016/425 pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessus. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut l'assurer une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance conforment les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucune la durée réelle de protection ou le niveau de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. Si le comportement au feu des gants a un niveau de performance compris entre 1 et 2 selon la norme EN 470:2004, il ne doit pas être entré en contact avec une flamme. Les normes EN 407:2004 et EN 12477:2001 stipulent que le gant est constitué de plusieurs parties, non-connectées de façon permanente, après les niveaux de performance et la protection s'appliquent uniquement au tout comme ensemble. EN 470:2004. Le choix des gants devra faire l'objet d'une attention particulière, ceux-ci dépendent l'exposition maximale de l'utilisateur. En fonction de la norme EN 470:2004. Le tableau B1 de l'annexe B1 liste différents paramètres à prendre en considération. Des études ont établi des corrélations entre ces paramètres et l'isolation thermique requise pour assurer une protection contre le froid. Un gant non imperméable risque de perdre ses propriétés isolantes si l'est mouillé. Le tableau donné dans l'annexe B de l'EN 470:2004 est un exemple de ces données. La classification générale EN 388:2016 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface. Concernant l'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats obtenus avec la lame crulaire sont seulement indicatifs tandis que celui obtenu avec le TDM à valeur de référence. La norme EN 12477:2001 ne possède pas encore de test standardisé qui puisse détecter la durée de pénétration des UV à travers la matière du gant, cependant, les méthodes actuelles de fabrication des gants de protection pour soudeurs ne reflètent pas nécessairement la pénétration des radiations UV. Lorsque des gants sont destinés à la soudure à l'arc, ces gants ne fournissent aucune protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou une sur-tension. De plus, la résistance électrique est amoindrie lorsque les gants sont mouillés, sales, ou imbibés de suie: cela peut en faire accroître les risques. EN 16350:2014 Warning: La personne qui porte les gants de protection doit être conscientisée par l'utilisateur du danger de choc électrique. Ne pas débrancher, ouvrir, ajuster ou retirer les gants de protection antistatiques dans une atmosphère inflammable ou explosive ou en manipulant des substances inflammables ou explosives. Les propriétés électrostatiques des gants de protection peuvent être dégradées par le vieillissement, l'usage, la contamination et les dommages, et peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables ou explosives pour lesquelles des évaluations supplémentaires s'imposent.

AJUSTEMENT ET LIGATURE. Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort. L'ajustement et la ligature, sans mention contraire en couverture. Ne portez que des gants de la bonne taille adéquate. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTREPOSEZ ET TRANSPORTEZ.** Conserver les gants dans un endroit sec et propre, de préférence dans l'emballage d'origine, à une température comprise entre 10° et 30° C. **DUREE DE VIE.** La nature du matériau utilisés dans ce produit ne permet pas de déterminer la durée de vie du produit car celle-ci peut dépendre de nombreux facteurs tels que les conditions de stockage, l'utilisation et l'entretien. **PRECAUTION D'EMPLOI.** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. **ENTRETIEN.** Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou d'objets tranchants pour nettoyer les gants. **ELIMINATION.** Conformément aux législations environnementales locales, **ALERGENES:** Le produit contient des composants pouvant entraîner une ou plusieurs réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contactez Jendat pour plus d'information.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS		DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	
O = debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado X = no sometido a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el tipo de guante o material		www.jendat.com/conformity	
EN 388:2016 GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECANICOS - Los niveles de protección están basados en la palma del guante.  AB C D E F		A: Resistencia a la abrasión B: Resistencia a los cortes por hoja C: Resistencia a la laceración D: Resistencia a la perforación E: Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 3997) F: Protección frente a impactos Min. O, máx. 4 P= aprobada	
EN 407:2004 GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS TERMICOS (CALOR / FRIÓ)  RENDIMIENTO A-F AB C D E F A: Comportamiento frente al fuego B: Contacto C: Contacto D: Contacto E: Puntuación de salpicaduras de metal fundido F: Grandes cantidades de metal fundido		EN 12477:2001+A1:2005 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADORES  TIPO A MENOR DESTREZA (CON MAYOR RENDIMIENTO DE OTRO TIPO) TIPO B MAYOR DESTREZA (CON MENOR RENDIMIENTO DE OTRO TIPO) EN 12477:2001+A1:2005 EXIGENCIAS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA Prueba de destreza digital: Min. t, máx. 5 APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS Póngase en contacto con Jendat para obtener más información.	
EN 1511:2006 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO A: Frio de convección B: Frio por contacto C: Resistencia a la penetración de la agua AB C CARACTERÍSTICA A: Frio de convección B: Frio por contacto C: Resistencia a la penetración de la agua RENDIMIENTO Min. O, Máx. 4 Echelle (E) (Resistencia)		EN 16350:2014 GUANTES DE PROTECCIÓN - PROPIEDADES ELECTROSTATICAS EN 1149:21997 ROPA PROTECTORA. PROPIEDADES ELECTROSTATICAS. PARTE 2 Método de prueba para la medición de la resistencia eléctrica a través de un material (resistencia vertical) EN ISO 10819:2013 VIBRACIÓN MECÁNICA E IMPACTO Vibración de la mano y el brazo. Medición y evaluación de la transmisión de vibración a la palma de la mano El guante es más corto que el guante estándar con el fin de proporcionar un mejor ajuste para fines especiales; por ejemplo, trabajos de montaje de precisión.  APTOS PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS Póngase en contacto con Jendat para obtener más información.	

ADVERTENCIA! Este producto se ha diseñado para proporcionar la protección especificada en la EU 2016/425 con los niveles detallados de rendimiento que se especifican a continuación. Sin embargo, siempre quepa que ningún elemento de EPI que pueda proporcionar protección completa, y siempre que actúe como precaución ante la exposición a riesgos. Los niveles de rendimiento son para productos con perfectas condiciones y no reflejan la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en el rendimiento, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. No utilice estos guantes cerca de maquinaria o elementos móviles; con componentes sin proteger. Si los guantes tienen un nivel de rendimiento 1 o 2, no deben entrar en contacto directo con una fuente de calor. Los guantes no deben entrar en contacto con líquidos corrosivos. EN 407:2004+A1:2005 el guante se compone de partes separadas que no están interconectadas de manera permanente, los niveles de rendimiento y la protección solo son aplicables al conjunto completo. Si hay que tener cuidado al elegir el guante correcto respecto a la exposición máxima del usuario. EN 470:2004+A1:2005 la tabla B1 muestra varios parámetros que deben tenerse en cuenta. Hay estudios en los que se han establecido ciertas correlaciones entre estos parámetros y el nivel de aislamiento térmico necesario para la protección en condiciones de frío. Si no es resistente al agua, el guante puede perder sus propiedades aislantes si se moja. En la tabla incluida en el Anexo B de la EN 470:2004+A1:2005 hay un ejemplo de este tipo de datos. Para gantes con más capas, la clasificación general de la norma EN 388:2016 no refleja necesariamente la protección de la capa de superficie. En cuanto al empujamiento durante la prueba de resistencia a los cortes, los resultados de la prueba de corte son solo indicativos, mientras que los de la prueba de resistencia a los cortes TDM es el resultado de rendimiento de referencia. La norma EN 12477:2001 no dispone actualmente de ningún método de prueba estandarizado para la detección de penetración UV de materiales plásticos; pero los métodos actuales de fabricación de los guantes de protección para soldadores no reflejan la penetración de radiación UV. Cuando los guantes están diseñados para la soldadura de arco, estos guantes no ofrecen protección frente a descargas eléctricas causadas por equipos defectuosos o trabajos en tensión; además, la resistencia eléctrica se reduce si los guantes están mojados, sucios o empapados de sudor; lo cual podría aumentar el riesgo. EN 16350:2014. La persona que lleva guantes protectores debe disponer de una buena puesta a tierra, por ejemplo, mediante el uso de un cable de conexión a tierra. Los guantes protectores de protección electrostática no deben desempaquetarse, abrir, ajustarse ni retirarse antes de usarse en atmósferas inflamables o explosivas, durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes protectores pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el uso excesivo, la contaminación y los daños, y pueden no ser suficientes en atmósferas inflamables o explosivas con oxígeno, donde se aconsejan comprobaciones adicionales.

USO Y MANTENIMIENTO. Todos los tamaños cumplen la norma EN 420:2003 en cuanto a comodidad, ajuste y destreza, sino se explica en la primera página. Utilice tan solo productos de la talla adecuada. Los productos que hayan demasado holgura o demasiado apretados impedirán el movimiento y/o proporcionarán un nivel óptimo de protección. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.** Almacene los guantes en un lugar seco y limpio, protegidos de la humedad y la contaminación. No los exponga a la luz solar directa. Los materiales utilizados en este producto no pueden deteriorarse si la vida útil del producto, ya sea por ser afectado por muchos factores, como las condiciones de almacenamiento, el uso, etc. **INSPECCIÓN ANTES DEL USO.** Si el producto resulta dañado NO proporcione la protección óptima por lo que debe desecharse. No utilice nunca un producto dañado. **LIMPIEZA.** No utilice productos químicos ni objetos afilados para la limpieza de los guantes. **ELIMINACIÓN.** Conforme a la legislación ambiental local. **ALERGENOS.** Este producto contiene componentes que pueden suponer un riesgo potencial de reacciones alérgicas. No utilice en caso de observar indicios de hipersensibilidad. Para obtener más información póngase en contacto con Jendat.

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛАМ		ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	
O = ниже минимального уровня устойчивости к данному риску X = не было не проводилось для теста или метода тестирования не пригоден для данного материала		www.jendat.com/conformity	
EN 388:2016  AB C D E F	ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ УРОВНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ измеряются в области ладонной части перчатка	A. Устойчивость к истиранию, B. Устойчивость к порезам, C. Устойчивость к разрыву, D. Устойчивость к проколу, E. Устойчивость к порезам TDM (EN ISO 13997), F. Устойчивость к ударным воздействиям, P=дадо	Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4 P=valid
EN 407:2004  AB C D E F	ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ОГОНЬ) A: воспламенение B: Контактное тепло C: Конвективное тепло	D: Тепловое излучение E: Мягкие брызги расплавленного металла F: Большие брызги расплавленного металла	ЭФФЕКТИВНОСТЬ A-F Мин. O, Макс. 4
EN 511:2006  A B C	ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ ХОЛОДА A: Конвективный холод B: Контактный холод C: Промокаемость воды	ЭФФЕКТИВНОСТЬ Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4 Мин. O, Макс. 4	Данные перчатки имеют стандартный, в них условия работы относятся к типу, например, тонкую сборку.
EN 12477:2001+A1:2005  ТИП А	ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СВАРЧНЫХ РАБОТ ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)	EN 12477:2001+A1:2005 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Тип перчаток: Мин. t, Макс. 5	EN 12477:2001+A1:2005 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Тип перчаток: Мин. t, Макс. 5
EN 1149-2:1997  ТИП А	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)	EN 1149-2:1997 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)	EN 1149-2:1997 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)
EN ISO 10819:2013  ТИП А	ВИБРАЦИЯ И УДАР ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)	EN ISO 10819:2013 ВИБРАЦИЯ И УДАР ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)	EN ISO 10819:2013 ВИБРАЦИЯ И УДАР ТИП А МЕНЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА) ТИП В БОЛЬШЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДРУГОГО ТИПА)

