

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 464

Heat-resistant glove, nitrile, cotton, Cat. II, grey, withstands contact heat up to 250°C, extra long, for heavy work



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004
+ A1:2009 3232X X2XXXX

MATERIAL SPECIFICATION Cotton 10%, polyester 60%, nitrile 30%
SIZE RANGE (EU) 9, 10, 11
EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Хлопок 10%, полиэстер 60%, нитрил 30%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 9, 10, 11
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Мн от проколов, порезов
Мн от истирания

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

TEGERA® 464

Жаропрочные перчатки, нитрил, хлопок, Cat. II, цвет серый, выдерживают температуру до 250°C, удлиненные, для тяжелых работ



EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 EN 407:2004
+ A1:2009 3232X X2XXXX

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Хлопок 10%, полиэстер 60%, нитрил 30%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 9, 10, 11
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Мн от проколов, порезов
Мн от истирания

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Хлопок 10%, полиэстер 60%, нитрил 30%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 9, 10, 11
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Мн от проколов, порезов
Мн от истирания

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS: 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X+ = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.
EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Large quantities of molten metal F: Molten metal splashes
Min. 0; Max. 4
Warning: EN 407:2004 If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the glove has a maximum level 1, 2 or X in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame.
EN 388:2016 A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance E: Cut Resistance TDM Min. 0; Max. 4
F: Impact Protection P=Pass
EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
www.ejendals.com/conformity
Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER: 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANVÄNDNING ENSKILD FARA
X+ = HÄR INTE GÖMDGÄTT FÖRNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG FÖR PRODUKTEN
Varning! Den här produkten har designats för att ge skyddat skydd som specificeras i enlighet med EN 2016:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.
EN 407:2004 SKYDDSHANDSAR MOT TERMISKA RISKEN (HETA OCH/ELLER BRAND)
A: Användningsbeteend B: Kontaktvärme C: Konvektionsvärme D: Strålningvärme E: Små stråk av smält metall F: Stora mängder smält metall
Min. 0; Max. 4
Varning: EN 407:2004 Använd inte handskar när du rågar maskindrivna p.g.a. risk för bränning. Undvik kontakt med öppen låga om handskarna har skyddsnivå 1, 2 eller X när det gäller droppar A (Hotstod mot antändning) i EN 407:2004.
EN 388:2016 A: Slitstyrka B: Skärstyrka C: Rivstyrka D: Punkterstyrka E: Skärstyrka TDM Min. 0; Max. 4
F: Stötdämpning P=Godkänd
EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test tållighet/finger känsla: Min. 1; Max. 5
STÖRKLEF OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på användarguide. Första sidan. Om en symbol för kort modell visas på framsidan i handskens kortare än standard vilket kan bidra till god komfort vid t.ex. finmontörsarbetet. Den finns också uppgift om smidighet (aktiella egenkap) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Våll rätt storlek för att uppnå optimal skydd och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.
HÅLLBARHET: Egenkaperna överensstämmer med de i den här produkten för att produktens livslängd inte kan bestämmas. Erfarenhet från flera användare, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengjorda produkten efter användning eftersom skadade substanser kan försämra produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och torkar den i rumstemperatur.
FÖRSLÄTT: Enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppstå avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

KÄYTTÖHJEET - KATEGORIA II
KATSO ETUSIVU TUOTEKOKTAISTEN TIETOJEN OSLTA
FI
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
KULAMERKKIEN SELITYS: 0 = Allaat suorituskyky vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X+ = Ei testattu tai testimenetelmä ei sovelly huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.
Varoitut Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016:425-normin mukaisen suojan alla esitellyllä yksittäisvaaralla suojatustyksillä. Oh kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varoituslausetta.
EN 407:2004 SUOJAKÄSIINEET, KUUMUUTTA JA TUULESTA SUOJAAVAT
A: Systeemien kestävyys B: Kosketuslämmön kestävyys C: Konvektiolämmön kestävyys D: Säteilylämmön kestävyys E: Suojassa pienistä sulatusta metalliosista F: Suojassa suuresta määrältä sulaa metallia
Min. 0; Max. 4
Varoitut Älä käytä näitä käsineitä läikköiden osten tai suojatamattomia osia sisältävien koneiden lähellä. Jos käsineen suojatusta on EN407:2004-normin paineistamattomuusmäärityksen mukaan 1, 2 tai X, käsine ei sovellu läikköjen kosketuksiin avoimen kuumuuden kanssa.
EN 388:2016 A: Hankauskestävyys B: Viillonkestävyys C: Reikäkestävyys D: Puhkautuskestävyys E: Villinkestävyys TDM Min. 0; Max. 4
F: Iskukestävyys P=Hyväksytty
EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAKÄSIINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuutoherkkyys/orminipäpitys: Min. 1; Max. 5
SUOJITTAMINEN JA KOKON VÄLITÄ: Käsikö koot täytävät EN 420:2003+A1:2009-normin mukavuußen, istuvuuden ja talpavuußen osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Jos etusivulla on lyhyen mallin symboli, käsineen reisi on normaalia lyhyempi. Käsine voi olla mukavamp tehtäessä hiomekäsineksi asennustöitä. Käytä vain sopivan kootista tuotetta. Käytä vain tätä tuotetta estävät liikkeitä estävät aine optimaalista suojasta.
VAROITUSTEN JA KÄYTTÖT: Käytä alijärjestyksellään kukaan suojassa ja pimeässä +10° - +30°C.
KÄYTTÖ JA EDELTÄVÄ TARKASTUS: Vaurioitunut tuote on hävitettävä.
SÄILVYYSKÄSI: Tämän tuotteen käyttöä ei voi määrittää siinä käytettyjen materiaalien vuoksi, koska siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö.
HUOTO JA KUNNOSSAPITO: Kemikaalisuojakäsineitä ei ole tarkoitettu pestäviksi. Käyttäjän on yksin vastuussa tuotteen toimintatilan korjauksen käyttö jälkeen, sillä turtumattomat aineet voivat vaurioittaa tuotetta käyttäen aikana ja ne voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Huoleksi suosittelemme tuotteen huoltamista kunnolla vedellä ja kuivauksella varalla huoneolosuhteissa.
HÄVITÄMINEN: Palkallisten ympäristönsäädösten määräysten mukaisesti.
ALLERGENIT: Tämä tuote sisältää siinä aineosia, joita voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylleryksysoireita. Kysy tarvittaessa lisätietoja Ejendalsilta.

GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE II
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN
DE
Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!
KONFORMITÄTSEKLERUNG
www.ejendals.com/conformity
EXPLANATION OF PICTOGRAMS: 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X+ = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the given. The angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbefuzzte, neue Handschuhe.
EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Large quantities of molten metal F: Molten metal splashes
Min. 0; Max. 4
Warning: EN 407:2004 If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the glove has a maximum level 1, 2 or X in burning behaviour in EN 407:2004 the gloves should not come in contact with naked flame.
EN 388:2016 A: Abrasion resistance B: Blade cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance E: Cut Resistance TDM Min. 0; Max. 4
F: Impact Protection P=Pass
EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original packaging, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity to signs. For more information contact Ejendals.

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

CE
EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leiste bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGIEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Behandlung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 407:2004 HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN (HITZE UND/ODER FEUER)
Widerstandsfähigkeit gegen
A: Brand B: Kontakthitze C: Konvektionshitze D: Strahlungshitze E: Kleinere geschmolzene Metallspritzmengen F: Größere geschmolzene Metallspritzmengen
Min. 0; Max. 4
LEISTUNG A-F
Min. 0; Max. 4
EN 388:2016 A: Abriebfestigkeit B: Schnittfestigkeit C: Reißfestigkeit D: Stichtestfestigkeit E: Schnitttestfestigkeit TDM Min. 0; Max. 4
F: Schlagempfindung P=bestanden
EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Fingerfertigkeitstest Min. 1; Max. 5
PASSFORM UND GRÖSSE: Alle Größen entsprechen EN 420:2003+A1:2009 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein kurzes Modell angezeigt wird, ist der Handschuh kürzer als der Standard, was beispielsweise bei Feinmechanikarbeiten höheren Komfort bieten kann. Tragen Sie nur Handschuhe in Passender Größe. Produkte, die aufgrund zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Wäsche zu unterziehen, da unerwünschte Stoffe das Produkt bei der Nutzung des Produktes verschmutzen und sich auf die Leistungsebenen des Produktes auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in

