



INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 9102

Synthetic leather, glove, unlined, 0.7 mm Microthan®+, diamond grip pattern, polypropylene, Cat. II, black, yellow, white, reinforced seams, chrome free, elasticated 360°, for allround work



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

	A. Abrasion resistance Min. 0: Max. 4 B. Blade cut resistance Min. 0: Max. 5 C. Tear resistance Min. 0: Max. 4 D. Puncture resistance Min. 0: Max. 4 E. Cut Resistance TDM Min. A: Max. F F. Impact Protection P=Pass	PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers, the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For drilling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.
---	--	--

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1: Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes, for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark conditions with no direct sunlight for periods between -10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.
SHOULF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use and to ensure that it does not contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.
DISPOSAL: According to local environmental legislations.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN

DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in EN 2016:425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schabtrages Produkt verwenden.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG: Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, das Produkt nach Gebrauch einer mechanischen Reinigung zu unterziehen, da unbekannte Stoffe das Produkt bei der Nutzung verschleischen und sich auf die Leistungsebenen des Produkts auswirken können. Zur Pflege Ihres Produktes empfehlen wir, dass Sie es in kaltem Wasser abwaschen und auf der Leine bei Raumtemperatur trocknen.
ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen.
ALLERGENHAFTS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Unterweisung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.



Handskens er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis finmotorarbejde.

EN

DECLARATION OF CONFORMITY
www.ejendals.com/conformity

EN 420:2003 + A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PRØVNINGSMETODER
Fingerspidsførløbsmestest: Min. 1: Max. 5
PASSFORM OG STØRRELSSE: Alle størrelser overbrikr kraven i EN 420:2003+A1:2009 hvis ikke andet er forklaret på forpakningen. Hvis et symbol for kort model vises på forsiden, er handsken kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis finmotorarbejde. Brug kun produktet i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for tætte, kan forringe beskyttelsesniveauet og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau.
OPBEVARNING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tørt og mørkt i den oprindelige emballage med mellemst +10 - +30 °C.
INSPEKTION FØR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, eller det ikke den optimale beskyttelse og skal skændes. Anvend aldrig et beskadiget produkt.
HYGIENE: Beskæffigeheden af de materialer, der bruges i dette produkt, betyder, at eventuel forurening på produktet ikke kan bestemmes, da den vil påvirkes af mange faktorer, såsom opbevaringsforhold, brug etc.
PLEGE OG VEDLIGEHOLDELSE: Brugeren har ansvaret for at fjerne produktet til mekanisk vask efter brug, da ukendte stoffer kan forurenne produktet under brug og dermed påvirke ydeevnen af produktet. For en pleje af dit produkt, anbefaler vi, at du skyllet i koldt vand og tørre det naturligt i rumtemperatur.
BORTSKAFFELSE: I henhold til den danske lovgivning.
ALLERGENIER: Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Den kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tilfælde af tvivl.



BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

SV

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
www.ejendals.com/conformity

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMÄRMINÄN ANVÄNDNINGEN ENKELT FARA
X = HAR INTE GÖRDMÄTT PRÖVNING, ELLER TESTMETODEN INTE LÄMPLIGFÖR ENKELT FARA
Varning! Den här produkten designas för att ge skador skydd som specificeras i referens i EN 2016:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

	A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4 B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5 C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4 D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4 E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F F. Stötdämpning P=Godkänd	SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsnivåer gäller utan av handens handflata. Varning: För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen i top eller det med högsta värdet. På grund av reducerad skärning i samband med skärningstestmetoden i coupe-testresultat endast i kombination med TDM-skyddstestresultatet ger prestandaresultat som används som referens.
---	--	---

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMÄRMINÄN ANVÄNDNINGEN ENKELT FARA
X = HAR INTE GÖRDMÄTT PRÖVNING, ELLER TESTMETODEN INTE LÄMPLIGFÖR ENKELT FARA
Varning! Den här produkten designas för att ge skador skydd som specificeras i referens i EN 2016:425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OG PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om ett symbol för kortmodell på framsidan är markerat, kan handsken kortare än standarden, vilket kan ge större komfort vid exempelvis finmotorarbete. Använd aldrig ett skadat produkt. Endast använd produkten i rätt storlek. Produkter som är för lösa eller för tåta, kan försvaga skyddsnivån och ytterligare riskerar att skada användaren. Kom alltid ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktigheten måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 388:2016
A. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
B. Skärningsskydd Min. 0: Max. 5
C. Riktighetsstandard Min. 0: Max. 4
D. Punkteringsmotstånd Min. 0: Max. 4
E. Skärningsskydd TDM Min. A: Max. F
F. Stötdämpning P=Godkänd

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKER - ALLMÄNNA KRÄV OG PRÖVNINGSMETODER
Test taktilitet/Ting-førløbsitet: Min

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели – например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде слаби или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт.

СРОК НА ГОДНОСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

ГРИЖА И ПОДАРЪЖКА: Потребителят изцяло носи отговорност за подлагане на продукта на механично измиване след употреба, тъй като неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. С цел грижа за вашия продукт ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.
АЛЕРГЕНИ: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.



UPUTE ZA UPORABU · KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI
www.ejendals.com/conformity

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice

Upozorenje! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima.

EN 388:2016
A. otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
B. otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
C. otpornost na trganje, min. 0; maks. 4
D. otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
E. otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F (EN ISO 13997)
F. zaštita od udarca, P= prolaz

ABCDEF



Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja.

РУКАВИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МЕХАНИЧКИХ РИЗИКА. Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice. Upozorenje! Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja.

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE – OPĆI ZAHTJEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Korisnik snosi isključivu odgovornost za obavljanje mehaničkog pranja proizvoda nakon upotrebe. Nepoznate tvari mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.